

SOFTWARE-UPGRADE

Software-Release 1.10 für

Xenaro GDP 5100 Xenaro GDP 5102 **Xenaro GDP 6150/2** Malaga SE 1230 **Xenaro GDP 5100/1** Xenaro GDP 5120

Xengro GDP 5100/2 Xengro GDP 6150/1

1. Neue Funktionen

1.1 GDP 6150

5.1 Ausgang und Stereoausgang sind parallel aktiv.

Am Stereoausgang wird parallel zum 5.1 decodierten Audio-Signal ein Dolby Prologic kompatibles Signal ausgegeben.

1.2 GDP 6150, GDP 5120

Lautstärkeregelung der analogen Tonausgänge.

Während der Wiedergabe die Taste Audio » 🤊 « länger drücken. Die Lautstärke ist mit den Cursor-Tasten » « schrittweise einstellbar.

1.3 GDP 6150

Regelung der Kopfhörer-Lautstärke.

Mit den Cursor-Tasten » 🔊 🔻 « der Fernbedienung die gewünschte Kopfhörer-Lautstärke einstellen (nicht möglich wenn eine Menuefunktion aktiv ist).

1.4 GDP 5100, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230 Direktanwahl einer Film-/Audio-Position über Zeiteingabe

(bei DVD, VCD, Audio-CD).

- Im STOP-Mode mit der Taste »OK« die Statusanzeige aufrufen.
- Bildsuchlauf-Taste vorwärts » 🔪 « länger drücken.
- Mit den Cursor-Tasten » 🔷 « die Zifferposition anwählen und mit den Ziffertasten »0...9« die gewünschte Zeit eingeben.
- Mit der Taste »OK« bestätigen.

1.5 GDP 5100, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230

Bildschirmhintergrund dunkel schalten, bei Wiedergabe einer Audio-CD, MP3-CD. Während der Wiedergabe die Untertitel-Taste » — « drücken.

1.6 GDP 6150

Menü- und MP3-Navigation über Jog-Shuttle am Gerät.

2. Verbesserungen

2.1 GDP 5100, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230 Verbesserungen bei DTS-Tonwiedergabe.

- Insbesondere Störungen, die bei Geräten mit SW-Version 1.06 auftraten.
- Störungen bei Audio-CDs mit DTS 1.0, 2.0.

2.2 GDP 5100, GDP 5120, GDP 6150, Malaga SE 1230 Verbesserungen der Wiedergabe von MP3-files.